


下水道管路施設(中部2地区)点検調査業務委託(第22-503号) 位置図

- | | | | |
|--|---------|--|-------|
| | 西区_西部 | | 南区_西部 |
| | 西区_中部1 | | 南区_東部 |
| | 西区_中部2 | | 南区_南部 |
| | 中央区_中部1 | | 南区_富合 |
| | 中央区_中部2 | | 北区_中部 |
| | 中央区_東部 | | 北区_北部 |
| | 中央区_南部 | | |
| | 中央区_北部 | | |
| | 東区_東部 | | |
| | 南区_城南 | | |



委託箇所
中部2地区

委託箇所